

各 位

富双合成株式会社

当社におけるアスベスト(石綿)の使用状況、健康障害の発生状況について

アスベスト(石綿)問題の重要性にかんがみ、当社の現状を下記のとおりお知らせいたします。

当社製品の一部におきましても、クッションフロアーの基材部にアスベスト(白石綿)を含有したものを使用していた時期があります。また、当社で仕入れ販売しております商品(当社で製造せず、メーカーに製造を委託している商品)の接着剤において、クリソタイル(白石綿)を含有していることが判明しました。

記

1. アスベスト含有製品と仕入れ販売している商品の状況

工場名	製品名		製造時期
三郷工場	ビニル系床材	ポンリユーム	昭和47～60年
米沢工場	ビニル系床材	ポンリユーム	昭和55～60年
仕入・国内メーカー	エポキシ樹脂系接着剤	FGボンド#1000	昭和47～平成2年
	酢酸ビニル樹脂系接着剤	FGボンド#50	平成5～17年
		FGボンド#500	平成5～17年

工場所在地

三郷工場 埼玉県三郷市(平成2年に閉鎖致しました。)

米沢工場 山形県米沢市

2. 現在、アスベストは一切使用しておりません。

3. 健康障害者の発生状況について

労働安全衛生法に基づいた定期健康診断を行っており、その結果において現時点までは特に問題は発生しておりません。

4. 工場周辺からのアスベストに関する問題について

現時点までは、工場周辺地域からのアスベストに関する問題は報告されておりません。

5. アスベスト問題に関する当社の対応について

従来からアスベスト問題に関しましては、法令ならびに関係省庁等の指導を遵守し対処しております。

この度、弊社で床材用などに販売してまいりました上記接着剤の供給メーカーから、配合に使用しておりました原材料の一部に不純物としてアスベストを含有していたとの連絡を受けました。この原材料は公的機関から「アスベスト検出されず」との証明書を手入していたが、改めて第三者機関で分析した結果判明したとのことであります。このため、当該接着剤の販売を中止すると共に、既に判明しているお客様より回収させていただき処置を実施中であります。

尚、一般に接着剤の成分に使用されたアスベスト類は樹脂で強固に固着された状態であり、健康障害の原因となるアスベスト粉じんの発生には至らず、環境に影響を与えるものではないと考えております。

以上